

Số:/BC-SGTVT
V/v giải quyết nội dung chất vấn
của Đại biểu hội đồng nhân dân
tại kỳ họp thứ Tám Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XV.

Điện Biên, ngày ... tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ nội dung chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về việc xử lý sạt trượt ta luy dương Km235+700/QL.12, khu vực bản Keo Lô II, xã Keo Lô, huyện Điện Biên Đông. Sở Giao thông vận tải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giải quyết như sau:

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2022, ngày 17-18/6/2022 tại vị trí Km235+700/QL.12 thuộc địa phận bản Keo Lô II, xã Keo Lô, huyện Điện Biên Đông xuất hiện vết trượt trên mái taluy dương kéo dài 70m, liên tục phát triển, nguy cơ sạt trượt gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của nhân dân sinh sống trong khu vực.

Ngay sau khi phát hiện sạt lở, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường, ban hành văn bản số 2060/SGTVT-KT&QLGT ngày 18/6/2022 gửi Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông để cảnh báo, di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Thường trực Huyện ủy Điện Biên Đông. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo, bố trí máy móc, vật tư, nhân lực để ứng trực đảm bảo giao thông, chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế để báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép xây dựng công trình khẩn cấp tại tờ trình số 2143/TTr-SGTVT ngày 27/6/2022.

Ngày 30/6/2022, Tổng cục ĐBVN ban hành Quyết định số 2761/QĐ-TCĐBVN về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên QL.12 đoạn Km207+500-Km281+00, tỉnh Điện Biên do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2022 trong đó chấp thuận chủ trương xử lý sạt trượt ta luy dương tại vị trí Km235+700/QL.12 theo phương án đào bạt giảm tải mái ta luy dương khối lượng thực hiện 27.000m³.

Đến ngày 31/8/2022, công trình đã hoàn thành công tác bảo đảm giao thông bước 1 theo giải pháp thiết kế được phê duyệt. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải và địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình sạt trượt tại khu vực nói trên, trường hợp vị trí Km235+700/QL.12 tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của thiên tai, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án xử lý để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân và người tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo về việc giải quyết nội dung chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ Tám của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, Sở Giao thông vận tải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông và cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Tổ đại biểu HĐND huyện Điện Biên Đông;
- UBND huyện Điện Biên Đông;
- UBND xã Keo Lô;
- Lưu VT, KT&QLGT_(VDP).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Sỹ